

วิชาไฟฟ้า

ว่าด้วย แม่เหล็ก



โดย ๑๕ มิ.ย. ๘๐

นายพิบูล สัทธีวรรณ

(A. M. I. E. T.)

โรงเรียนช่างก่อสร้าง โดยทางไปรษณีย์

กรุงเทพ ฯ

พ. พ. ๑.

สงวนลิขสิทธิ์

538

พ 631.๑

537.1
๐714

วิชาไฟฟ้า
ว่าด้วยแม่เหล็ก



ตำราแต่งพิเศษ

สำหรับจ่ายให้นักเรียนช่างไฟฟ้าของโรงเรียน
ช่างก่อสร้างโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น

โรงเรียนช่างก่อสร้างโดยทางไปรษณีย์

กรุงเทพฯ ๑

พ. .พ ๑.

สงวนลิขสิทธิ์

๕๓๗.๑

พิมพ์ดีด
กลอนนิพนธ์



เลขห้อง

313 274

เลขหมู่

๑ 548 538
พ 6312

เลขทะเบียน

พ ๑๒, ๓๑๗

พิมพ์ดีด

๑๒ พ. ๖๓

วิชาไฟฟ้า

ว่าด้วยแม่เหล็ก

Magnetism

แม่เหล็กธรรมชาติ (Natural Magnets) ได้ทราบกันมา
หลายศตวรรษแล้วว่า มีแร่เหล็ก (Iron Ore) ชนิด
หนึ่งเรียกกันว่า “แมกเนทไคต์” (Magnetite) แร่เหล็กชนิด
นี้มีธาตุเหล็กกับธาตุออกซิเจนเป็นสารประกอบ (Fe_3O_4) มีคุณสมบัติ
ที่ดัดแปรอย่างหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดเหล็กและผงเหล็กผสม
ได้ การที่เรียกแร่เหล็กชนิดนี้ว่าแมกเนทไคต์นั้น เข้าใจ
กันว่าชื่อนี้ได้มาจากชื่อจังหวัด “แมกเนเซีย” (Magnesia) ซึ่งอยู่
ในเอเชียไมเนอร์ (Asia minor) เพราะในจังหวัดนี้มีแร่เหล็ก
ชนิดนี้มากและได้พบในจังหวัดนี้เป็นครั้งแรกด้วย.

แต่ตามในหนังสือของชาวลาติน (Latin) ผู้หนึ่งชื่อปลินี
(Pliny) ได้กล่าวไว้ว่า คำว่า “แมกเนท” ได้มาจากชื่อของเด็ก
เลี้ยงแกะชาวกรีกผู้หนึ่งชื่อ “แมกเนส” (Magnes) ซึ่งไปเลี้ยง
แกะอยู่บนภูเขา “ไิดา” (Ida) และมัก่อนแร่ชนิดนี้ถ่อเดินอยู่ ก็
พยายามสังเกตอาการอันผิดปกติของมันอยู่เดิมว่ามันดึงดูดเหล็กได้
แร่เหล็ก (Iron Ore) ที่มีคุณสมบัติดูดเหล็กหรือเหล็กผสมใด
เรียกกันว่า “แม่เหล็กธรรมชาติ” (Natural Magnets).

แม่เหล็กเหมือนเข็มทิศ (Magnet as Compass) ในราว
 ศตวรรษที่ ๑๒ ได้ค้นพบว่า แม่เหล็กถ้าเอามาผูกเชือกแขวนไว้
 กลางหาวให้อยู่ตามนอน... ปลายข้างหนึ่งของแม่เหล็กจะชี้ไปทาง
 ทิศเหนือ และอีกข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศใต้ โดยลักษณะเช่น
 นี้เอง แม่เหล็กจึงได้ชื่อว่า “หินนำ” (Lodestones หรือ Leading
 Stones) การที่เรียกว่าหินเพราะเป็นก้อนรูปร่างเหมือนหิน ดังใน
 รูปที่ ๑ ดังแต่นั้นมาแม่เหล็กจึงถูก
 นำมาใช้เป็นเข็มทิศ เรืองนเข้าใจ
 กันว่า ชาวจีนเป็นผู้ใช้กันมาก่อน
 ครั้นต่อมาราว พ.ศ. ๑๗๓๓ ชาว
 ยุโรปได้นำไปทำเข็มทิศเป็นครั้งแรก.



รูปที่ ๑ ก้อนแร่แม่เหล็กชนิดดี

แม่เหล็กมี ๒ ชนิด ๆ หนึ่งเป็นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Magnet) กับอีกอย่างหนึ่งเป็นแม่เหล็กที่หาตนเอง
 (Artificial Magnet) อายุของการเป็นแม่เหล็กมีต่าง ๆ กัน แต่
 แต่การทำจะดีเพียงใด กับอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโลหะที่เอามาทำ
 เป็นแม่เหล็กนั้น แต่ถ้าจะให้แม่เหล็กเป็นแม่เหล็กอยู่ได้นาน ๆ ก็
 จะต้องหาเหล็กอ่อน (Soft Iron) มาขึ้นหนึ่งพาดไว้ระหว่างยอดของ
 แม่เหล็ก เพื่อให้กระแสแม่เหล็กจากยอดเหนือเดินไปหายอดใต้ได้
 จนเป็นวงกลม และพยายามไม่ให้ซึมออกไปตามอากาศ เหล็ก
 อ่อนชนิดนี้เรียกว่า “เหล็กรักษา” (Keeper) หรือ อามะเจอร์

(Armature) ดังในรูปที่ ๒ การพาด

อาเมเจอร์

เหล็กวชนมประโยชน์ทำให้แม่เหล็ก

อยู่ได้นาน แม่เหล็กที่มอยอยู่ได้นานๆ

ชนิดนี้เรียกว่า “แม่เหล็กถาวร”

(Permanent Magnet).

วิธีทำแม่เหล็ก (Making

Artificial Magnts) การทำแม่เหล็ก

มีหลายวิธีด้วยกัน เพราะแม่เหล็ก

รูปที่ ๒

เป็นของทำได้โดยง่าย ต่างคนก็ต่างหาวิธีทำกันได้ และวิธีที่จะกล่าว

ต่อไปนี้เป็นวิธีง่ายและได้รับผลดีด้วย แต่จะกล่าวไว้พอเป็นสังเขป

สัก ๒-๓ วิธีเท่านั้น.

วิธีถูซารอย (Method of Single Touch) หาเหล็กกล้า

(Steel) ที่ต้องการทำแม่เหล็กมาหนึ่งชิ้นวางให้ราบ แล้วเอาปลายแม่

เหล็กก้อนหนึ่งมาจรดเขาที่ปลายเหล็กนั้นแล้วถูไปให้ตลอด เมื่อสุด

ปลายแห่งเหล็กนั้นแล้วยกขึ้นจรดเขาที่เดิมใหม่ ถูไปเช่นเดิม ทำดังนี้



หลาย ๆ ครั้ง เหล็กแท่งที่ถูกถูนั้น

ก็เกิดเป็น แม่เหล็กดังรูปที่ ๓.

วิธีถูแยก รอย (Method of

Divided Touch) วิธีทำคล้ายกับวิธี

รูปที่ ๓



แรก แต่ใช้แม่เหล็ก ๒

อันมาจากเข้าตรง กลาง

อันละขว (คือ น ขว


หนึ่ง กับ ค ขวหนึ่ง)

แล้วต่างก็แยกออกไปทั้ง ๒ ข้าง (คือข้างขวาอันหนึ่ง ข้างซ้าย

อันหนึ่ง) เมื่อลัดแท่งเหล็กด้วยกมาจากตรง กลางใหม่ แล้วถูก

ออกไปอีก ทำเช่นนั้นหลาย ๆ ครั้ง แท่งเหล็กแท่งนั้นก็จะเกิดเป็นแม่เหล็ก

ดังรูปที่ ๔.



รูปที่ ๔

วิธีซาร์อย (Method of Double Touch) วิธีนี้ทำเหมือน


วิธีแยกรอย แต่เมื่อถูกแยกออกมาแล้วไม่ต้องยก คือถูกกลับเข้าไป

ใหม่ หรือถูกเข้าถูกออกหลาย ๆ ครั้ง แต่ควรมิใช่หรือวัตถุอ่อน ๆ

กันไว้ตรงกลาง เพื่อไม่ให้แม่เหล็กที่ถูกเข้ามาชนกันกะทบกัน ถอย

เช่นหลาย ๆ ครั้ง แท่งเหล็กแท่งนั้นก็จะเกิดเป็นแม่เหล็กดังในรูปที่ ๕.

การทำให้แม่เหล็ก นอกจาก ๓



รูปที่ ๕

วิธีที่ ๑ วิธีที่ ๒ วิธีที่ ๓ วิธีที่ ๔


มาก เช่นเอาลวดไฟฟ้ามาพันบนเหล็กไว้หลาย ๆ รอบ แล้วเปิด

กระแสไฟฟ้าให้เดินผ่านในลวดนั้น เหล็กที่ถูกพันอยู่ก็จะเกิดเป็นแม่เหล็ก

หรือใช้แม่เหล็กมาดอ หรือใช้เคาะและเผาไฟ เหล็กนั้นเป็นแม่เหล็ก

ได้ทั้งนั้น ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป.

ขั้วแม่เหล็ก (Poles of Magnet) ถ้าเราเอาแม่เหล็กแท่ง
หนึ่งมาคลุกกับผงตะไบเหล็ก เราจะเห็นผงตะไบเหล็กเกาะปลายแม่
เหล็กนั้นเป็นกลุ่มอยู่ทั้ง ๒
ข้าง แต่ส่วนตรงกลางมี
น้อยหรือแทบไม่เกาะเลยก็



รูปที่ ๖

ว่าได้ ดังรูปที่ ๖ ที่ปลายแท่งแม่เหล็กทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งเป็นที่ ๆ มี
กำลังแม่เหล็กรวมอยู่อย่างแรงนั้น เราเรียกว่า “ขั้ว” (Pole)
ของแม่เหล็ก ถ้าเราเอาแม่เหล็กมาผูกเชือกแขวนไว้ตามนอน แม่
เหล็กก็หาอยู่ดังท่าที่เราแขวนไม่ จะพยายามหันปลายหนึ่งไปทาง
ทิศเหนือ และอีกปลายหนึ่งจะไปทางทิศใต้ โดยอาการเช่นนี้ เรา
จึงให้ชื่อปลายทางทิศเหนือว่า “ขั้วเหนือ” (North Pole)
และปลายทางทิศใต้ว่า “ขั้วใต้” (South Pole) คือให้ชื่อตาม
ขั้วที่ไปนั่นเอง (ขั้วแม่เหล็กมักใช้อักษร น = เหนือ และ ค =
ใต้ หรือภาษาอังกฤษว่า N = North กับ S = South) โดยเหตุนี้
แม่เหล็กจึงมีประโยชน์สำหรับทำเข็มทิศ และเส้นวงกลมเข็มชไปนั้น
เรียกว่า “เส้นเมริเดียนแม่เหล็ก” (Magnetic Meridian).

ความต่างกันแห่งขั้วแม่เหล็ก (Dissimilarity of Poles)
ความแตกต่างของขั้วแม่เหล็กนั้น ถ้าเราทดลองให้ดูดผงตะไบเหล็ก
ดู จะเห็นได้ว่าขั้วของแม่เหล็กจะดูดผงตะไบเหล็กเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง
เราจะสังเกตไม่ได้เลยว่า ขั้วไหนเป็นขั้วเหนือ และขั้วไหนเป็นขั้ว

ได้ การหาขั้วแม่เหล็ก อาจหาได้ด้วยเข็มทิศ เพราะเข็ม
ทิศเรารู้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วอะไร เมื่อเราเอาเข็มทิศมาวางดง
ข้าง ๆ ขั้วแม่เหล็ก ก็สังเกตได้ว่าเข็มทิศจะดูดขั้วไหนหรือผลัก
ขั้วไหน หรือเราอาจจะหาได้ด้วยแม่

เหล็กก้อนอื่น เช่นหาแม่เหล็กมาอีกก้อน

หนึ่ง ซึ่งยาวทง ๒ ข้างแล้ว เอา

แม่เหล็กที่ต้องการทราบหน้ามาแขวนไว้

ดังรูปที่ ๓ แล้วเอาแม่เหล็กที่รู้ขั้ว

แล้วนำมาแตะที่ขั้วแม่เหล็กที่แขวนอยู่

จะเอาขั้วไหนก่อนก็ได้ ถ้าหากแม่

เหล็กทง ๒ ก้อนชนกัน ก็หมาย


ความว่า ขั้วทง ๒ นั้นเหมือนกัน

แต่ถ้าขั้วแม่เหล็กทง ๒ ชวนชนกันก็หมายความว่า ขั้วทง ๒ นั้น

ต่างกัน โดยวิธีนี้เราจึงหาขั้วแม่เหล็กที่ยังไม่ทราบหน้าได้.

ตามการกระทำที่แควมาน เราจึงสรุปความไว้เป็นกฎของ
แม่เหล็กได้ว่า “ขั้วของแม่เหล็กที่เหมือนกันย่อมผลักกัน
และขั้วของแม่เหล็กที่ต่างกันย่อมดูดกัน.”

แรงของการดึงดูด (Attraction) กับแรงของการผลัก
(Repulsion) ของขั้วแม่เหล็กเราจะเห็นได้ว่า เหมือนกันกับแรงแห่ง
ศูนย์กลางของโลก (Gravitation) และการคิดแรงก็ค่อ แรงระวางขั้ว



รูปที่ ๓

เท่ากับความต่างเป็นส่วนกลับ (Inversely Proportioned) ของระยะระ
วางกำลังสอง (Square) คือถ้าเราแยกขั้วแม่เหล็กให้ห่างออก
ไปเป็น ๒ เท่าของระยะที่วางไว้เดิม แรงระหว่างขั้วทั้งสองนั้นจะเหลือ
เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ของแรงเดิม หรือถ้าเราแยกขั้วแม่เหล็กให้ห่าง
ออกเป็น ๓ เท่าของระยะเดิม แรงก็จะเหลือเพียงเศษหนึ่งส่วนเก้า
ของแรงเดิมเท่านั้น (ความจริงแรงดึงดูดของแม่เหล็กนั้น ไม่ได้อยู่ที่
ปลายของขั้วแม่เหล็กทีเดียว อยู่ถัดจากขั้วเข้าไปเพียงเล็กน้อย)

หน่วย กำลัง ของขั้ว แม่เหล็ก (Unit strength of a
Magnetic Pole) เมื่อพูดถึงแรงแม่เหล็ก เราต้องจำไว้ว่า เราวัด
แรงเดียวประจำปลายหนึ่งปลายใดของแท่งแม่เหล็กไม่ได้ แรงดูด
หรือแรงผลักที่เราวัดได้คราวใด ๆ ย่อมเป็นแรงรวมเสมอ เช่นตัว
อย่าง ปลายหนึ่งของแท่งแม่เหล็กดูดแม่เหล็กที่อ่อนหรือดูดก้อน
เหล็กห้อยติดอยู่ได้ และถ้าก้อนที่ติดอยู่ได้หนัก ๕ กรัม ก็แปล
ว่าแรงที่ดูดก้อนที่ห้อยติดอยู่นั้นมากกว่า ๕ กรัม ถ้าทดลองต่อไป
ได้ความจริงว่าเมื่อเอาน้ำหนักก้อนอีก ๑๐ กรัม มาถ่วงก้อนที่ห้อย ๆ
จึงจะพอดีหนักตกลงมาจากแม่เหล็ก ดังนั้นแปลว่าแรงดูดทั้งหมด
เท่ากับ ๑๕ กรัม แต่แรงดูด ๑๕ กรัมนี้เป็นแรงดูดรวมระหว่าง
แม่เหล็กกับก้อนที่ถูกดูด ต้องแรงรวมกันต่างหากเท่ากับ ๑๕ กรัม
จะเป็นแรงเท่าไรเรารู้ไม่ได้ จะกล่าวได้ก็แต่เพียงแรงหนึ่งน้อย
กว่า ๑๕ กรัม.

เมื่อความจริงเป็นเช่นนั้น เป็นธรรมดาเราย่อมอาศัยกำลังคิด
ที่ปลายแท่งตามที่เราวัดได้เป็นจำนวน สำหรับใช้วัดขั้วแม่เหล็กไม่ได้
เราจำเป็นต้องหาหน่วยอย่างอื่นสำหรับใช้วัดขั้วแม่เหล็ก หน่วยที่
เราใช้กันเรียกว่า หน่วยขั้ว (Unit Pole) ถ้าเราเอาขั้วแม่เหล็กที่
เหมือนกัน ๒ ขั้วมาวาง ซึ่งมีแรงที่ปลายแท่งกันพอดี ให้ห่างกัน ๑
เซนติเมตร (หรือ $\frac{1}{100}$ นิ้ว) ถ้าแรงผลักรของขั้วแม่เหล็กทั้ง ๒ นั้นคิด
ได้ ๑ ไดน์ (Dyne) หรือ $\frac{1}{27800}$ เอน์ เราจัดว่าเป็นแรงของแม่
เหล็กหน่วยหนึ่ง.

วัตถุธาตุแม่เหล็ก (Magnetic Substance) วัตถุธาตุแม่
เหล็กนั้นหมายความว่า วัตถุที่แม่เหล็กดูดได้ หรืออาจทำวัตถุนั้น
ให้เป็นแม่เหล็กได้ เช่นเหล็ก (Iron) หรือเหล็กกล้า (Steel) ส่วน
นิกเกิล (Nikel) ก็เป็นวัตถุธาตุแม่เหล็กด้วยเหมือนกัน แต่เป็นส่วน
น้อย ถ้าเราเอาไปวางไว้ใกล้ ๆ กับแม่เหล็กอย่างแรง จึงจะรู้สึก
ความดึงดูดเล็กน้อย.

ส่วนโลหะอื่น ๆ อีกหลายชนิด ที่จัดกันว่าไม่ใช่วัตถุธาตุแม่
เหล็ก (Non Magnetic Substance) มีทองเหลือง (Brass) ทองแดง
(Copper) และอะลูมิเนียม (Aluminium) เหล่านี้เป็นต้น นอกจาก
นี้ยังมี ไม้, กระดาษ และรวมทั้งของเหลวอีกด้วย ซึ่งจัดว่าไม่ใช่

ธาตุแม่เหล็ก เพราะวัตถุเหล่านั้นไม่ติดหรือผลัดกับแม่เหล็ก ฉะนั้น
ถ้าเราจะทำของใช้อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ต้องการให้เป็นแม่เหล็ก ก็
ใช้วัตถุเหล่านั้นทำได้.


แต่วัตถุธาตุออกดองด้ามชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
กับที่กล่าวมาแล้ว มีบิสมัท (Bismuth) และแอนติโมนี (Antimony)
เป็นต้น แทนที่จะติดแม่เหล็กหรืออยู่เฉย ๆ กลับผลัดแม่เหล็กเสีย
อีกด้วย วัตถุเหล่านี้เรียกว่า “ไดอะแมกเนติก” (Diamagnetic)
วัตถุชนิดนี้ผลัดแม่เหล็กอย่างเดียว ถ้าเราเอาเชือกผูกแขวน
ไว้ตามนอน มันจะชี้ขวางได้ฉากกับเส้นเมริเดียนของแม่เหล็ก
คือสมมุติว่าแม่เหล็กที่แขวนไว้นั้นชี้ไปทางทิศเหนือกับทิศใต้ แต่
ส่วนวัตถุเหล่านั้นจะชี้ไปทางทิศตะวันออกกับตะวันตก วัตถุเหล่านี
เป็นของหายาก แต่ก็ไม่มีใครจะใช้กันบ่อยนัก และทั้งราคาก็แพง.

แม่เหล็กชักนำ (Magnetic Induction)

การเป็นแม่เหล็กด้วยการชักนำ (Magnetizing by
Induction) ถ้าเราเอาตะปูเหล็กที่ยังไม่เป็นแม่เหล็กมาตัวหนึ่ง และ
ติดเขาที่ปลายขงแม่เหล็ก เมื่อตะปูด่วนหนีคดห้อยอยู่ เอาตะปูอีก
ตัวหนึ่งติดเขาที่ปลายตะปูดวงแรก ตะปูดวงที่ ๒ ก็จะคดออก ดังในรูป

ที่ ๘ หรือถ้าแม่เหล็กนั้นแรงพอ ก็อาจติดต่อกันไปได้หลาย ๆ ตัว

ถ้าเราจับตะปั่วตัวหนึ่งติดกับ ขั้วแม่เหล็กนั้นไว้ แล้วค่อย ๆ ปลดเอาแม่เหล็กออก ตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่า ตะปั่วเหล่านั้นจะหลุดออกจากกันหมด โดยอาการเช่นนี้ แสดงให้เราเห็นว่า ตะปั่วเหล่านั้นจะเป็นแม่เหล็กได้ก็ต่อเมื่อติดอยู่กับแม่เหล็กเท่านั้น.



เหล็กอ่อน (Soft Iron) เป็นแม่เหล็ก


รูปที่ ๘

ได้ชั่วคราวในขณะที่ติดอยู่กับแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet)

และนอกจากนี้เรายังได้ความจริงอีกว่า เหล็กอ่อนเหล่านั้นไม่จำ

เป็นต้องติดอยู่กับขั้วแม่เหล็กทีเดียวก็ได้ ถ้าเราเอาตะปั่วตัวหนึ่ง

ถือไว้ให้ใกล้กับขั้วแม่เหล็ก (แต่อย่าให้ติดกับขั้วแม่เหล็ก) ดังในรูปที่ ๙ ตะปั่วตัวนั้น



ก็กลายเป็นแม่เหล็กได้เหมือนกัน ถ้าเราจะทดลองดู โดย

ถือแม่เหล็กกับตะปั่วไว้ใกล้ ๆ กันดังกล่าวแล้ว เอาผงตะไบ

เหล็กมาดอที่ปลายตะปั่วข้างหนึ่ง ผงตะไบก็จะติดที่

ปลายตะปั่วตัวนั้นเป็นกลุ่มเหมือนกัน แต่ถ้าเราเอาแม่เหล็ก

ถาวรแท่งนั้นออกเสีย ผงตะไบที่ติดอยู่กับปลายตะปั่ว

นั้นก็หลุดร่วงไปทันที นี่แสดงให้เห็นว่า การที่ตะปั่วเกิดเป็นแม่เหล็ก



รูปที่ ๙

ชนใดก่อดวงอำนาจของแม่เหล็กแท่งนั้น แม่เหล็กซึ่งเกิดชนด้วยชน

เราเรียกว่า “แม่เหล็กชักนำ.”

ตามกฎหมายของแม่เหล็กชักนำ ท่านองน ถ้าเราจะเอาเข็มทิศ (Compass) มาทดลองดู เราจะทราบได้ว่า ถ้าเราเอาขั้วใต้ (ต หรือ s) ของเข็มทิศมาดอที่ปลายตะปนน ข้างบนจะเป็นขั้วเหนือ (น) และข้างล่างจะเป็นขั้วใต้ เรืองนกคอ การชักนำของแม่ แม่เหล็กนั้น จะชักนำให้ปลายตะปตโกดกวนนเป็นขั้วตรงกัน ข้ามเด่มอ เช่นเราเอาขั้วเหนือ (น) ของแม่เหล็กมาดอตะป ขั้วของตะปตที่อยู่โกดกับขั้วแม่เหล็กนั้นจะเป็นขั้วใต้ (ต).

โดยอาการชักนำของแม่เหล็กท่านองน อธิบายคว มจริง ให้เราทราบว่า เมื่อแม่เหล็กจะดุดเหล็กธรรมดาที่ไม่ได้เป็นแม่เหล็ก นั้น ครังแรกก่อนทมนจะดุดเหล็ก มันชักนำให้เหล็กแท่งนั้นเป็น แม่เหล็กชนกอน และให้ปลายเหล็กที่อยู่โกดมีขั้วตรงกันข้ามกับ ตัวมันเองด้วย แดวมมันจึงดุดกนชน แดงล้นอกปลายหนึ่งจะ เกิดขั้วตรงกันข้ามกับขั้วที่อยู่โกด แม่เหล็ก ในขณะที่เดียว กนนั้นเอง นอกจากนผงตะไบที่โดดเข้าเกาะแม่เหล็กนกกท่านองเดยวกัน กถาว คอ ผงตะไบทุก ๆ ชน ถูกทำให้เกิดเป็นแม่เหล็กขั้วควรวชนกอน ชังมขว ๒ ขั้วเหมือนแม่เหล็กทุกประการ.

ความซึมได้ (Permeability) ความซึมได้นั้น หมายความว่า อำนาจของแม่เหล็กที่สามารถซึมเข้าไปในตัวได้อย่างใดอย่าง

หนึ่งได้ เพราะวัตถุทุก ๆ ชนิดอำนาจแม่เหล็กซึมเข้าไปได้ไม่
 เหมือนกัน บางชนิดซึมเข้าไปได้มาก และบางชนิดซึมเข้า
 ไปได้น้อย ตัวอย่างเช่น เอาแม่เหล็กถาวรมาชิ้นหนึ่ง ปลดปล่อยให้
 ชกน้ำหนักเหล็กกล้า (Steel) เอาหัวแม่เหล็กแท่งนั่นเอง มาปลดปล่อย
 ให้ชกน้ำหนักเหล็กอ่อน (Soft Iron) เราจะเห็นได้ว่าเหล็กอ่อน
 เป็นแม่เหล็กได้มากกว่าเหล็กกล้า (Steel) ความเป็นแม่เหล็กของ
 วัตถุเหล่านี้เราเรียกว่า “ความซึมได้” (Permeability).

ตามธรรมชาติวัตถุแม่เหล็ก (Magnetic Substance)
 เมื่อเอาแม่เหล็กมาต่อ กระแสแม่เหล็กก็ซึมเข้าไปในวัตถุนั้น จะ
 มากหรือน้อยก็แล้วแต่ความซึมได้จะมีมากน้อยเท่าใด ส่วนความ
 ต้านทานต่ออำนาจแม่เหล็กนั้นเรียกว่า “รีตักแตนซ์” (Reluctance)
 ความต้านทานก็คือความฝืนใจเอง.


กับอีกประการหนึ่ง เหล็กอ่อน (Soft Iron) มาทำให้เป็น
 แม่เหล็กได้ง่าย, เร็ว, และเป็นได้มาก ๆ ด้วย ในขณะที่ปลดปล่อยให้
 แม่เหล็กชกน้ำหนักน้อย แต่เมื่อปลดเอาแม่เหล็กตัวนี้ออกหรือมา
 ทิ้งไว้เฉย ๆ มันก็สละฤทธิ์แม่เหล็ก หรือคายฤทธิ์แม่เหล็ก ออก
 ไปหมดโดยเร็วเหมือนกัน ในทำนองเดียวกันถ้าเอาเหล็กกล้า
 (Steel) มาทำดั่งข้าง จะรู้ดีกว่าเป็นแม่เหล็กได้ยากกว่าเหล็กอ่อน
 แต่เมื่อมาทำให้เป็นแม่เหล็ก หรือชกน้ำหนักให้เป็นแม่เหล็กได้แล้ว ถึงแม่

จะเอาแม่เหล็กตัวนี้ออกหรือทงไวเฉย ๆ ก็ยังคงเป็นแม่เหล็กอยู่ได้นาน ไม่ยอมสละฤทธิ์แม่เหล็กหรือลดฤทธิ์แม่เหล็กออกได้ง่ายๆ.

จากเหตุตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากการยึดของอันของวัตถุต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน บางอย่างอนยึดกันแน่น และบางอย่างก็ยึดกันไม่แน่น จึงเกิดมความขดขหนที่จะสละฤทธิ์แม่เหล็กออกได้ต่าง ๆ กัน ซึ่งเรียกว่า “รีเทนติวิต” (Retentivity) เหล็กอันมีความขดขหนที่จะสละฤทธิ์แม่เหล็กน้อย จึงยอมให้แม่เหล็กคายออกได้เร็ว แต่ส่วนเหล็กกล้า (Steel) มีความขดขหนที่จะสละฤทธิ์แม่เหล็กมาก จึงไม่ยอมคายแม่เหล็กออกง่าย ๆ.

“ความซึมได้” (Permeability) นั้น วัดได้ด้วยจำนวนของการเป็นแม่เหล็ก ซึ่งวัตถุนั้นสามารถรับไว้ได้ภายใต้แรงแห่งกำลังแรงของข้วแม่เหล็กที่เขาเข้าชักนำ ส่วนความขดขหนที่จะสละฤทธิ์แม่เหล็กออก (Retentivity) นั้น วัดได้ด้วยความยึดเหนี่ยว (Tenacity) ของอาการคดายเป็นแม่เหล็กในเมื่อได้เอาข้วแม่เหล็ก ชักนำ ออกไปแล้ว และขอสรุปคำว่า “รีเทนติวิต” อีกสักเล็กน้อย เพื่อให้ไม่ไห้แคลงใจในภายหลัง รีเทนติวิต (Retentivity) นั้นคือ กำลังแห่งความฝืดท้านทานวัตถุไม่ให้เป็นแม่เหล็กอย่างหนึ่ง กับอีกอย่างหนึ่ง เมื่อวัตถุนั้นได้เป็นแม่เหล็กขึ้น แล้วต้านทานไว้ไม่ยอมให้ความเป็นแม่เหล็กนั้นเลื่อมคดหายไป กำลังแห่งความฝืดทั้งสองประการนี้เรียกว่า “รีเทนติวิต” (Retentivity).

เส้นแรงของแม่เหล็ก (Magnetic Lines of Force) แม่เหล็กตามธรรมชาติ ๒ ขั้ว แต่ถ้าสมมุติว่าเรา แยกขั้ว เหนือของแม่เหล็กแท่งเล็ก ๆ ออกไปได้ และให้ขั้ว นั้น อยู่โดย อิสสระ แล้วเอา ขั้ว เหนือ ที่ แยก ออก มา ได้นั้น ไป วางไว้ใกล้ ๆ กับขั้ว เหนือของแม่เหล็กอีกแท่งหนึ่ง ซึ่งมีขั้วครบทั้ง ๒ ขั้ว โดยวิธีนี้เราจะเห็นได้ว่า ขั้ว เหนือ อิสสระ นั้น จะค่อย ๆ เคลื่อน ที่ จากขั้ว เหนือของแม่เหล็กแท่งนั้นไปหาขั้วใต้ เป็นเส้นโค้ง. ดังในรูปที่ ๓๐ อาการ เคลื่อน ที่ ของ ขั้ว อิสสระ นี้ จะเป็นทางโค้ง มากกว่าทางตรง เพราะเกิดจาก



รูปที่ ๓๐


กำลัง ๒ กำลัง ที่เข้ากระทำกับขั้ว เหนือ อิสสระ นั้นใน เวลา เดียว กัน คือตามปกติ ขั้ว เหนือของแท่งแม่เหล็กจะผลัก ขั้ว เหนือของแม่เหล็กอิสสระ กับออกแรงหนึ่ง คือ ขั้ว ใต้ ของ แท่ง แม่เหล็กดูด ขั้ว เหนือของแม่เหล็กอิสสระ ดังนั้น ใน เวลา เดียว กันนั้น ขั้ว เหนือของแม่เหล็กอิสสระ จึงถูกกระทำด้วยแรง ๒ แรง พร้อม ๆ กัน และแรงทั้ง ๒ แรง นี้ เปลี่ยนอยู่ทุกขณะ เนื่องจากระยะระหว่างขั้ว เหนือกับ ขั้ว ใต้ ของแท่งแม่เหล็ก ที่ดูด และผลัก ขั้ว แม่เหล็ก อิสสระ นั้นเปลี่ยนไปทุก ๆ จุด ตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ จะพิสูจน์ได้โดย

ง่าย ถ้าเราหาอ่างมาใบหนึ่งใส่น้ำพอสมควรแล้ววางไว้บนแม่เหล็ก

แท่งหนึ่ง ดังรูปที่ ๓๑ เอ

เข็ม เข็ม มา อัน หนึ่ง ทำให้

เป็นแม่เหล็กเสียบเข้ากับจุกไม้



รูปที่ ๓๑

กอก เข็มเห็นตรงข้างล่าง และเข็มไต่ขึ้นข้างบน เสร็จแล้ว

วางลงในอ่างให้ เข็มเห็นของ เข็มตรงกับ เข็มเห็นของ แม่เหล็กได้

อ่างน้ำ การทำเช่นนั้น เหมือน กัน กับ เข็มเห็นอยู่โดยอิสระ

เหมือนกัน เพราะเข็มไต่ซึ่งอยู่ข้างบน ห่างจากแท่งแม่เหล็ก

มาก (ซึ่งเกือบจะไม่มีกำลังดูดหรือผลักกันเลยก็ได้) ต่อไป

เรา อาจ สังเกต ผลของการทดลองนี้ ได้ว่า จุกไม้กอก นั้น จะ

ค่อย ๆ เคลื่อนไปหา เข็มไต่เป็นทางโค้ง ดังได้กล่าวมาแล้ว เดี๋ยว

โค้งที่จุกไม้กอกเคลื่อนที่ไปนั้นเรียกว่า “เส้นแรงของแม่เหล็ก”

(Line of Magnetic Force) วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะหาเส้นนี้ได้อีกคือ เอ

เข็มทิศมาวางเข้าใกล้ ๆ เข็ม ของ แม่เหล็ก แล้ว ค่อย ๆ เคลื่อนเข็ม

ทิศนั้นไปทีละน้อย ๆ เราจะเห็นว่าเข็มทิศนั้น ค่อย ๆ เอียงไปทุกที่


จนเป็นเส้นโค้งเหมือนกับรูปที่ ๓๐.

สนามแรงแม่เหล็ก (Magnetic Fields of Force) ภาย

ในบริเวณ รอบ ๆ ของแท่งแม่เหล็ก ที่เราสามารถรู้ได้ว่า มี


กระแสแม่เหล็กแผ่ออกมาใกล้ใกล้เพียงใดก็ตาม ภายในเขตที่

แรงของแม่เหล็กแผ่ออกมานั้นเรียกว่า “สนามแม่เหล็ก” และ
 บางครั้งเรียกกันอย่างสั้น ๆ ว่า “สนามแม่เหล็ก” (Field of Force)
 ในการทดลองให้ทราบในเรื่องนี้ ก็ต้องอาศัยผงตะไบเหล็กมาโรย
 บนกระดาษแข็ง เกิดผงตะไบขึ้นไว้อย่างไรบ้าง แล้วเอาแม่เหล็ก
 ดึงไว้ข้างใต้กระดาษนั้น เมื่อเราเคาะกระดาษเบา ๆ ดึงลงตาม
 ครึ่ง ผงตะไบเหล็กก็จะจัดตัวกันเข้าเป็นรูปดังรูปที่ ๑๒ แต่เพื่อจะ
 ให้เห็นอย่างชัดเจน จึงมาเขียนให้
 เห็นห่าง ๆ ดังรูปที่ ๑๓ และนอกจากนี้
 ในรูปที่ ๑๓ ยังแสดงลูกศรบอกทาง
 ของเส้นแรงแม่เหล็ก พุ่งออกไปจาก
 ขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ได้ด้วย เส้นทาง
 กาลังของแม่เหล็กตามความคิดเห็นอัน
 นี้ จะวิ่งผ่านเป็นเส้นโค้งไปบรรจบกัน




รูปที่ ๑๒

ข้างนอก ของ แท่ง แม่เหล็ก
 คือ จาก ขอด เหนือ ไป หา
 ขอด ใต้ แต่ ส่วน ภายใน
 ในแท่งแม่เหล็กนั้น จะเดิน
 จากขอดใต้ไปหาขอดเหนือ
 เรื่องนี้ท่านนักปราชญ์ทาง




รูปที่ ๑๓

ไฟฟ้าชื่อ ฟาราเดย์ (Faraday) ได้ตรวจพบเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๓ ซึ่งเป็น
เครื่องช่วยเหลือให้เราทราบ ถึงความจริง แห่ง อากา ร ดัมพันธ์ ของ
วิชาแม่เหล็กได้เป็นอันมาก ในรูปที่ ๑๔ แสดงถึงสนามแม่เหล็ก
ของแม่เหล็กรูปเกือกม้า รูปที่ ๑๕ แสดงถึงสนามแม่เหล็กของแท่งเหล็ก




รูปที่ ๑๔




รูปที่ ๑๕

ขอเดชะ เราจะเห็นได้ว่าเส้นที่กระจายออกมาเท่านั้นเอง รูปที่ ๑๖
สนามแม่เหล็กของแท่งเหล็กต่อหัวเห็น เมื่อวางไว้ใกล้ ๆ กันจะเห็น
ได้ว่า สนามแม่เหล็กนั้นผิดกัน อีกรูปหนึ่งคือรูปที่ ๑๗ สนาม




รูปที่ ๑๖



รูปที่ ๑๓

แม่เหล็ก เมื่อ เอาขั้ว เหนือกับขั้วใด มา วางใกล้ ๆ กัน เรา จะ เห็น ว่าสนามแม่เหล็กคดเข้าหากันกลมกลืนกันดี.

ขั้วแฝง ขั้วแฝง หรือ คอนซิวเอนต์ โปลส์ (Consequent Poles) การที่เราเอาเหล็กชนิดต่าง ๆ มาทำแม่เหล็กนั้น เหล็ก ที่นำเอามาทำมักไม่มีใครเรียบบร้อมมรอมราวภายใน หรือเนื้อเหล็ก ภายในไม่ดี หรือ บางทีการทำแม่เหล็กไม่เป็นไปตามวิธีที่แท้จริง เหล็กนั้น อาจเป็นเหตุทำให้แม่เหล็กนั้นเกิดขั้วขึ้นภายใน และ บางทีก็เกิดขั้วได้หลาย ๆ ขั้ว ขั้วที่อยู่ข้าง นอกคือขั้ว ที่ปลาย แม่เหล็กทั้ง ๒ ขั้วเรียกว่า “ขั้ว นอก” (Salient Poles) ส่วน




รูปที่ ๑๔

ขั้วที่เกิดขึ้นภายในนั้น เรียกว่า “ขั้วแฝง” (Consequent Poles)
แม่เหล็กที่เป็นเช่นนั้น เรียกว่า “แม่เหล็กผิดปกติ” (Anomalous Magnet) การเกิดขั้วภายในหรือขั้วแฝงนั้น เกิดติดกับกับ
ขั้วนอก เช่น ขั้วนอกเป็นขั้วเหนือ ขั้วติดเข้าไปเป็นขั้ว
ใต้ หรือถ้าขั้วนอกเป็นขั้วใต้ ขั้วติดไปต้องเป็นขั้วเหนือ
(ดังในรูปที่ ๑๘) และติดต่อไปอีกก็ต้องเป็นขั้วใต้ อีกเรื่อยไป
เช่นนั้นเสมอ.

การดึงดูดผ่านเทห์ (Attraction Through Bodies) ถ้า
เราเอาแก้ว, ไม้, กระดาษ, หรือวัตถุต่าง ๆ ที่ไม่ใช่วัตถุธาตุแม่
เหล็ก (Non-Magnetic Substance) มากั้นไว้ในระหว่างแม่เหล็กกับ
เหล็กหรือที่เป็นวัตถุธาตุแม่เหล็ก (Magnetic Substance) เราจะ
เห็นได้ว่า การดึงดูดจะเกิดขึ้นระหว่างแม่เหล็ก กับสิ่งของที่เป็น
วัตถุธาตุแม่เหล็ก ดูประหนึ่งว่าไม่มีอะไรมากั้นทางระหว่างกลาง
นั้นเลย.


อีกประการหนึ่ง ถ้าเราหาแม่เหล็กแท่งเล็ก ๆ มาแท่งหนึ่ง
ใส่ไว้ในภายในลูกกลมกลวงซึ่งทำด้วยเหล็ก เมื่อเราตรวจดูภายนอก
จะไม่มีอาการใด ๆ ปรากฏขึ้นเลย และในทางตรงกันข้าม
หาเหล็กธรรมดาที่ไม่ใช่แม่เหล็กมาใส่ไว้ในลูกกลมนั้น แล้ว
เอาแม่เหล็กดัดข้างนอก ขั้วเหล็กที่ทงไว้ในลูกกลมนั้นจะไม่

ได้รับกระแสแม่เหล็กเลย โดยการทดลองทำนองนี้แสดงให้เรา
ทราบว่า กระแสแม่เหล็กซึมเข้าไปในลูกกลมมนทั้งหมด ไม่ผ่าน



รูปที่ ๑๙

เข้าไปถึงชั้นเหล็กภายในนั้นเลย หรือ
ตามการทดลองครั้งแรกเมื่อเอาแม่เหล็ก
ได้ไว้ในภายใน กระแสแม่เหล็กจะไม่ออก
มากเพราะซึมอยู่ในลูกกลมมนเช่นเดียว



รูปที่ ๒๐


กัน ดังในรูปที่ ๑๙ อาการชนิดนี้ประโยชน์สำหรับทำเครื่องบัง
กันกระแสแม่เหล็ก (Magnetic Screen) คือถ้านที่ใดเราไม่ต้องการ
ให้กระแสแม่เหล็กผ่านไป เราต้องหาเหล็ก หรือวัตถุธาตุแม่
เหล็ก (Magnetic Substance) หนานๆมาบังคั่นดังรูปที่ ๒๐ กระแส
แม่เหล็กก็จะซึมติดอยู่ในเครื่องกั้นนั้น.

ผลของความร้อน (Effect of Heat) ถ้าเราเอาแม่เหล็ก
มาเผาให้ร้อนจนแดง อากาศ เป็นแม่เหล็กก็จะหายไปหมดสิ้น
แม่เหล็กแท่งหนึ่งหนักเหมือนเหล็กธรรมดา นอกจากนั้นแม่เหล็ก
เมื่อถูกทำให้กระเทือน เช่นตด้วยฆอน หรือบิดให้เป็นเกลียว
กำลัง (Strength) ของแม่เหล็กนั้นจะเสื่อมถอยลงไปทันที หรือ
ถ้าถูกกระเทือนมากๆ เขาก็อาจหมดฤทธิ์แม่เหล็กเลยก็เป็นได้ เรือง
นั้นเราอาจวัดได้ ด้วยการทดลองกำลังยกของแม่เหล็ก ดัชนีคือว่า
ก่อนที่แม่เหล็กจะถูกทำให้เสื่อมคุณสมบัตินั้น เราต้องวัดความ
สามารถของมันว่าจะยกของได้เท่าใด เมื่อทราบกำลังดีแล้ว
เอาแม่เหล็กนั้นมาลองบิดเคาะด้วยฆอน หรือทำให้กระเทือน
โดยวิธีใด ๆ ก็ได้ แล้วเรากลับเอามาลองยกของดูใหม่ หนึ่งจะ
เห็นได้ว่า แม่เหล็กแท่งนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นอันมาก.

ตามที่เราทดลองมานี้ ทำให้เราคิดเห็นได้ว่า แม่เหล็กคง
มีอะไรบางอย่างที่มาก่อการกับการจัดอนุของวัตถุ ซึ่งเป็นเหตุ
มาข่มเหงหรือรบกวนอนุของแม่เหล็ก จนทำให้เสื่อมคุณสมบัติ
แห่งความเป็นแม่เหล็กนั้นไป.

การหักแม่เหล็ก (Breaking a Magnet) ถ้าเราหาแม่เหล็ก
แท่งยาว ๆ มาแท่งหนึ่ง หักออกหลาย ๆ ท่อน จะเห็นว่าทุก ๆ
ท่อน มี ขวเหนือ และ ขวใต้ และ เป็น แม่เหล็ก เหมือน เดิม ทุก
ประการ การเกิดขวนั้นเมื่อเราหักออก ๒ ท่อน ที่ตรงรอย

หูกนั้น จะเกิด ขว เหนือ และ ขว ไต ขน พร้อม ๆ กัน ๒ ขว คือ เกิด
 ขว เหนือ ขน ใหม่ ทาง ท่อน ที่ มี ขว ไต อยู่ เดิม และ เกิด ขว
 ไต ขน ใหม่ ทาง ท่อน ที่ มี ขว เหนือ อยู่ เดิม และ ถ้า เรา จะ หัก ต่อ ไป
 อีก ดัก กัก ท่อน ก็ ตาม (ดัง รูป ที่ ๒๑) ย่อม เกิด ขว ขน ดัง กล่าว แล้ว




รูป ที่ ๒๑

ทุก ๆ ท่อน และ ถ้า เรา หัก ต่อ ไป จน ไม่ มี ที่ สิ้น สุด ผล ที่ ได้ ก็ จะ
 เป็น แม่เหล็ก อยู่ ตาม เดิม ทุก ๆ อัน ดังนั้น จึง ทำให้ เรา พิสูจน์ ได้ ว่า
 อนุของ แม่เหล็ก ทุก ๆ อัน เป็น แม่เหล็ก และ จุด ต่อกัน อยู่ เป็น แนว
 ขั้ว มี ขว ตรง กัน ข้าม ตัด กัน ไป เป็น คืบ.

ผล แห่ง ความ กะเทือน (Effect of Jarring) ถ้า เรา เอา
 เหล็ก กัด แข็ง (Hard Steel) มา วาง ลง ว่าง ขว เหนือ และ ขว ไต
 ของ แม่เหล็ก ถาวร อย่าง ที่ มี กัด แรง ๆ แล้ว ทบ เหล็ก แท่ง นั้น ด้วย
 มือ หรือ มี ฉะนั้น เอา เหล็ก กัด แข็ง นั้น ไป เผา ไฟ ให้ ร้อน จน แดง
 มา วาง ไว้ ว่าง ขว แม่เหล็ก อย่าง แรง ๒ ขว (คือ ว่าง ขว น.
 กับ ค.) และ ทิ้ง ไว้ ให้ เย็น อยู่ ณ ที่ นั้น การ กระทำ ทาง ๒ วิธี นั้น จะ ทำ
 ให้ เหล็ก กัด แท่ง นั้น กลาย เป็น แม่เหล็ก ได้.

เมื่อเป็นเช่นนั้น ทำให้เราทราบว่า อณูของเหล็กกล้าทุก ๆ
 อณูเป็นแม่เหล็กอยู่แล้ว แต่เรียงตัวกันอยู่ตามยถากรรม ไม่ได้เรียง
 เป็นแนวเป็นแถวให้ได้ระเบียบ อยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ หรือบางทีก็
 ยาวเหยียดไปตามเรื่อง บ้างก็กลับหัวกลับหางหรือเอนเอียงไปดัด
 แต่ธรรมชาติจะอำนวยดังในรูปที่ ๒๒ เพราะฉะนั้นอณูของแม่เหล็ก

ทุก ๆ อณูจึงดูดกันบ้าง
 ผลักกันบ้าง เกิดเป็น
 ลำอันอาจแม่เหล็กกัน



รูปที่ ๒๒


เอง จนกระทั่งอยู่ใน

ฐานะความเป็นกลาง

ตลอดทั้งก้อน แต่เมื่อ

นำเข้ามาไว้ระหว่างขั้ว

ขั้ว ๒ ของแม่เหล็ก ดวย



รูปที่ ๒๓

อำนาจของแม่เหล็กภายนอก

กระทำให้อณูของเหล็กกล้าแข็ง

(Hard Steel) นั้น จัดตัวกันขึ้นจนได้แนวเป็นแถวเรียงกันได้ระเบียบ

ตามลำดับขั้วดังในรูปที่ ๒๓ แรงแม่เหล็กจึงเดินทางเดียวกัน จึง

เกิดเป็นแม่เหล็กขึ้นได้.

โดยเหตุผลดังที่ได้อธิบายมาแล้ว

แสดงให้เราเห็นได้ว่า

การที่เราขบหรือตหรือบิดแม่เหล็ก ซึ่งทำให้แม่เหล็กอ่อนกำลังลง

นั้น เป็นเพราะเราทำให้อณูของแม่เหล็กนั้นรวนเรไปจากลักษณะเดิม

อุปกรณ์หนึ่ง การที่เราเอาเหล็กกล้าแข็ง (Hard Steel) มาเผาไฟ หรืออบที่ระวางของถังของแม่เหล็ก เพื่อให้เหล็กนั้นกลายเป็นแม่เหล็กได้ ก็เพราะการคหรือการเผาไหม้จะช่วยจัดอุณหภูมิให้เรียงกัน แต่ถ้าปล่อยให้เย็นๆ ให้มันจัดตัวของมันเองก็เป็ดองแรงของมันมาก หรือบางทีมันเองไม่มีแรงพอที่จะจัดตัวของมันเองได้ ด้วย ดังนั้นการอบ, ค หรือเผาจึงทำให้เหล็กกล้าแข็งนั้น กลายเป็นแม่เหล็กได้แรงกว่าที่ไม่ได้ช่วยเลยเลย.

การทดลองเพื่อจะให้เห็นแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ก็คือ หาขวดยานดึกมาใบหนึ่งบรรจุผงตะไบเหล็กให้เต็ม แล้วเอาแม่เหล็กค้อยๆ เคาะที่ก้นขวดหรือจุกขวดก็ได้ เราจะเห็นได้ว่า ผงตะไบเหล็กในขวดยานดึกนั้น จัดเรียงตัวกันขึ้นเป็นแนวแถวได้ระเบียบพอผงตะไบได้ระเบียบดี ขวดนั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กแท่งขึ้น ถ้าเราเอาเข็มทิศเข้าไปใกล้ๆ ขวดนั้นก็จะดูดเข็มทิศได้ ทนเราเขย่าขวดให้ผงตะไบภายในนั้นรวนเรเล็กน้อยอย่างเดิม ความเป็นแม่เหล็กของขวดยานดึกนั้นก็หายไป การทดลองด้วยวิธีนี้อาจสมมุติให้ผงตะไบเหล็กนั้นเป็นอนุของเหล็กได้ ในเมื่อขวดนั้นเป็นแม่เหล็กผงตะไบภายในจัดตัวเรียงตัวไปทางเดียวกันทุกชั้น จึงทำให้ขวดนั้นเป็นประหนึ่งแม่เหล็กแท่ง และเมื่อเขย่าขวดเขย่าผงตะไบเหล็กภายในนั้นรวนเร จึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กนั้นหายไป.

ในการทำเช่นนั้น ถ้าใช้ผงตะไบเหล็กอ่อน (Soft Iron) ก็

จะเป็นแม่เหล็กได้เร็วกว่าใช้ผงตะไบเหล็กกล้าแข็ง (Hard Steel)

แม่เหล็กอิ่มตัว (Saturated Magnets) แม่เหล็กใด ๆ ก็ตาม จะเป็นแม่เหล็กแรงจนเกินตัวไปไม่ได้ แม่เหล็กทุกอันทำให้เป็นแม่เหล็กได้ต้องมณฑลจากัด ถึงแม้ว่าเราจะมกาดังที่จะทำให้เป็นแม่เหล็กได้แรงเท่าใดก็ตาม แม่เหล็กที่ถูกทำนั้นจะไม่แรงจนเกินตัว หรือเกินขีดจำกัดของมัน ขีดจำกัดอนัน บางทีจะเนื่องจากแกน (Axis) ของอนุทั้งหมดนั้นอยู่ในอาการขนานกันหมดแล้วทุก ๆ อัน ดังรูปที่ ๒๔ การทำเหล็กเป็นแม่เหล็กจนเต็มขีดนี้เรียกว่า “แม่

ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต
ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต
ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต
ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต	ห	ต

รูปที่ ๒๔

เหล็กอิ่มตัว” ถึงแม้จะทำต่อไปอีกเท่าใด ๆ ความเป็นแม่เหล็กก็จะไม่แรงขึ้นกว่าขีดจำกัดของมัน.

แม่เหล็กรวม (Compound Magnets) ตามทางทดลองได้ผลอย่างพอใจว่า การทำเหล็กให้เป็นแม่เหล็กนั้น ถ้าเราเอาเหล็กท่อนสั้นมาทำ ก็จะได้กาดังแม่เหล็กน้อยกว่า เอาเหล็กแผ่นบาง ๆ หรือเหล็กเส้นเล็ก ๆ มาทำ คือเราเอาเหล็กแผ่นบาง ๆ หรือเส้นเล็ก ๆ มาทำให้เป็นแม่เหล็กจนอิ่มตัวทีละอัน แล้วนำมาตรวมนั้นเข้าเป็นอันเดียวกัน แม่เหล็กที่ต้องการใช้แรงมาก ๆ เขาก็ทำกันโดยวิธีนี้ หรือบางทีเอามายาคัดกันเป็นอันเดียวกันเสียเลยก็

เดี่ยวน ดังในรูปที่ ๒๕ แม่เหล็กที่จะทำได้กำลังมาก ๆ นั้น ทำด้วยดวดเหล็กกล้าแข็ง (Hard Steel Wire) เส้นเล็ก ๆ เมื่อทำให้เป็นแม่เหล็กจน อัดตัวทุก ๆ เส้นแล้ว เอามาเรียงให้ชิดเหมือน

กัน ไปทาง เดี่ยวน กัน มีดรวมเป็น

มัดเดี่ยวนกัน ทำนองนี้จะได้อำนาจ

แม่เหล็กแรงมาก แม่เหล็กที่ม



แรงมาก ๆ อาจยกน้ำหนัก

ได้ถึง ๒๐๐ ปอนด์ ต่อ ๑ ตาราง นิ้ว

กำลัง ของ แม่เหล็กนั้น เป็นปฏิกาค

(Proportion) กับ น้ำหนัก ของ ตัว

มันเอง.



รูปที่ ๒๕

แม่เหล็กของโลก (Earth's Magnetism) แม่เหล็ก
เข็มทิศนั้นยอมขไปทางทิศเหนือกับทิศใต้ (โดยประมาณ) เสมอ
แสดงให้เห็นว่า โลกที่เราอยู่น ก็เป็นแม่เหล็กก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง
ซึ่งมีขั้วแม่เหล็กขั้วใดอยู่ใกล้ ๆ กับขั้วโลกเหนือ (ขั้วโลกตาม
ภูมิศาสตร์) และมีขั้วแม่เหล็กขั้วเหนืออยู่ใกล้ ๆ กับขั้วโลกใต้
ในสมัยโบราณเรียกขั้วเหนือของเข็มทิศว่า “ขั้วหาทิศเหนือ”

(North Seeking Pole) และขั้วใต้ว่า “ขั้วหาทิศใต้” (South Seeking Pole) เพราะทิศทั้ง ๒ อาจหาได้ด้วยขั้วเข็มทิศนั้นเอง.

ขั้วแม่เหล็กของพิภพเรา ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับขั้วโลกเหนือนั้น เซอร์ เจมส์ รัสเซลล์ (Sir James Ross) ได้สำรวจ พบอยู่ที่บูเทีย ฟลักซ์ (Boothia Felix) ทางทิศเหนือของแคนาดา (Canada) ที่ระยะ รัง ๗๐ องศา ๓๐ ดิบดาเหนือ (Latitude $70^{\circ}30' N$) กับระยะแวง ๙๕ องศา ตะวันตก (Longitude $95^{\circ} W$) เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๔ แต่ครั้น ต่อมากัปตัน เอมุนด์ เค้น (Captain Amundsen) ได้สำรวจอีกครั้ง หนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ปรากฏว่าอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ราว ๆ ๗๐ องศา ๕ ดิบดาเหนือ กับ ๙๖ องศา ๔๖ ดิบดา ตะวันตก ($70^{\circ}5' N$, And $96^{\circ}46' W$)

การที่เป็นเช่นนั้น บางทีอาจเป็นด้วยตำแหน่งที่เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปช้า ๆ.


ความจริงที่ว่า ขั้วแม่เหล็กของโลกกับขั้วโลกเหนือไม่ได้ อยู่ณที่แห่งเดียวกัน ดังนั้นเข็มทิศจึงมิได้ชี้ตรงไปยังขั้วโลกเหนือทีเดียว ด้วยเหตุทิศทางของเข็มทิศที่ชี้ไป จึงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ ๆ เข็มทิศนั้นเคลื่อนที่ไปตามพื้นพิภพ.

ความจริงอันสำคัญนี้ โคลัมบัส (Columbus) เป็นผู้ค้นพบ เป็นครั้งแรก เมื่อคราวเดินทางข้ามมหาสมุทรไปยังอเมริกา และ เรื่องนี้ทำให้พวกลูกเรือของเขาตะลึงกันมาก การที่ทำให้เข็มทิศ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ ๆ เข็มทิศนั้นเคลื่อนที่ไปบนพื้นโลก นอก

จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีเหตุอื่น ๆ มากกระทำได้อีก เช่น ในที่ ๆ
มีสินแร่เหล็ก (Iron Ore) มาก ๆ ก็อาจทำให้เข็มทิศชี้ไปไม่ตรง
ความจริงได้เหมือนกัน จำนวนของค่าที่เข็มทิศเปลี่ยนแปลงผิดไป
ณ จุด ๆ หนึ่งคงแต่เห็นถึงไถ่นั้นเรียกว่า “มุมเบน” (Declination)
ของจุดนั้น.

มุมเอียงหรือมุมเท (Inclination, or Dip) การทดลอง
ให้ทราบถึงมุมเอียงหรือมุมเทนั้น ให้หาเข็มถักนิตติง (Knitting
Needle) ที่แบนเหล็กมา ๒ อัน คือ ก. กับ ข. อัน ก. เติบให้ทูลง
ไม่ก่อกไปตามยาว แต่อัน ข. เติบเข้าไปในจุดไม่ก่อกอันเดียว
กันตามขวาง แต่ต้องให้เข็มทั้ง ๒ อันนั้นได้มุมฉากกันดัง รูปที่ ๒๖

แล้ว ถ่วง ด้วยเข็ม หมด
หรือขึง (ค) ให้อยู่
ในลักษณะ สมดุล กัน
(Equilibrium) เมื่อ
ให้เข็ม ก. ชี้ไปทางทิศ



รูปที่ ๒๖

ตะวันออกและตะวันตก อัน ข. ก็จะเป็นแกน (Axis) ซึ่งหมุนได้รอบ ๆ
ต่อไปให้เอาเข็ม ก. มาทำให้เป็นแม่เหล็กอย่างแรงโดยวิธีใดวิธี
หนึ่ง เมื่อเข็มเป็นแม่เหล็กดีแล้วก็เอากลับไปวางไว้ ณ ที่รองรับ
อย่างเดิม แล้ว กลับเอา ข. หนึ่งให้ชี้ ไปทางทิศเหนือ และ ข. ใด

ซึ่งไปทางทิศใต้ การทำเช่นนั้นเราจะพบความจริงในเมื่อทำใน
โซนปานกลางเหนือ (North Temperate Zone) เข็มนี้จะทำเป็นมุมเท
(Dip) กับพื้นราบ (Horizontal) ตั้งแต่ ๖๐ องศาจนถึง ๗๕ องศา
นั้นแสดงให้เห็นว่าที่ระยะรุ้ง (Latitude) ตามที่กล่าวแล้วนั้น เส้นแม่
เหล็กของโลกหาได้ขนานกันกับพื้นโลกไม่ มุมในระวางเส้นแม่เหล็ก
กับพื้นโลกเราเรียกว่า “มุมเท” (Dip Angle) หรือ “มุมเอียง”
(Inclination) ของเข็มนี้ ณ ที่วอชิงตัน (Washington) มุมเทมี
๗๑ องศา กับ ๕ ดิบดา และที่ชิคาโก (Chicago) มุมเทเท่ากับ ๗๒-
องศา กับ ๕๐ ดิบดา ถ้าที่ขั้วแม่เหล็กของโลกที่เดียวจะเป็น ๙๐ องศา
ตรง และที่เส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กของโลก (Magnetic Equator)
ที่เดียวเท่ากับศูนย์.


โลกเป็นแม่เหล็กแท่งใหญ่ (Earth a Great Magnet)
เรามักจะทดลองได้อย่างแจ่มแจ้งว่า โลกที่เราอยู่นั้นเป็นแม่เหล็กแท่ง
ใหญ่ ถ้าเราเอาเหล็กเส้น (Rod Iron) หรือเหล็กกล้าเส้น (Steel
Rod) มาแท่งหนึ่งหาที่ยึดไว้ให้มั่น โดยวางให้ขนานกันกับเส้นแม่
เหล็กของโลก (ประมาณราวๆ กับเส้นเมริเดียน “Meridian”)
แต่ให้ยอดที่ชี้ไปทางเหนือเอียงลงมาเป็นมุม ๗๐ องศา (แต่ตั้งแต่
สถานที่ๆ ทำ) แล้วเอาหมอนเคาะปลายข้างหนึ่งสัก ๒-๓ ครั้ง เหล็ก
เส้นนั้นจะกลายเป็นแม่เหล็ก โดยมีขั้วข้างบนเป็นขั้วใต้ (S)

ข้อสอบซ่อม

ว่าด้วยแม่เหล็ก

คะแนนเต็ม ๓๐๐ เวลาที่ควรตอบได้ชั่วโมงครึ่ง

๑. แม่เหล็กธรรมชาติ ได้พบกันที่ไหนก่อน ?
๒. ให้อธิบายวิธีทำแม่เหล็กมาให้ละเอียดถึง ๒ วิธี.
๓. แม่เหล็กใช้ทำอะไรได้บ้าง ? อธิบายพอเป็นสังเขป.
๔. เราได้รู้อย่างไรว่าโลกเป็นแม่เหล็ก ?
๕. ให้อธิบายคำว่ามุมเบน. (Declination) มุมเท (Dip) มาให้ฟังอย่างละเอียด ?
๖. ยอดแม่เหล็กของโลกอยู่ที่ไหน ? ใครเป็นผู้ค้นพบ ?
๗. อะไรบ้างที่ทำให้แม่เหล็กเข็มทิศชี้ไม่ตรงทิศเหนือ ?
๘. ให้อธิบายวิธีทำแม่เหล็ก ให้มีแรงได้มากที่สุด ?
๙. เพราะเหตุใด แม่เหล็กจึงมีขั้วจำกัด เราไม่สามารถจะทำให้มีแรงเกินขีดไปได้ ?
๑๐. ท่านมีเหตุผลอย่างไร ท่านจึงทราบได้ว่า โลกเป็นแม่เหล็กแท่งใหญ่ ?





พิมพ์ที่ ร. พ. วิศวกร วังกรมพระสมมตฯ พระนคร

นายอนงค์ อาจารย์ ผู้พิมพ์ โฆษณา ๕/๓/๘๐

